

# 米軍ヘリ、部品落下

## 嘉手納所属機 本島西の海上か

H26.8.25  
沖々

【中部】米軍嘉手納基地所属のHH60救難ヘリコプターから21日午後、電波高度計測アンテナのガラスファイバー製カバー（重さ10〜12kg）が落ちた。沖縄本島の西側の海上に落下したとみられる。沖縄防衛局が

22日夕、県や地元自治体などとの関係機関に通報した。被害は確認されていない。直径約15cmの薄い円形の部品。21日の通常訓練中にパイロットが計器異常に気づき、嘉手納飛行場に着陸後、整備士が機体を点検し

たところ、部品の脱落が見つかったという。米空軍はカバーを取り付けていた接着剤の劣化が原因ではないか、とみている。

県基地対策課は23日午前、沖縄防衛局を通し、相次ぐ航空機事故について嘉手納基地に抗議することも、原因の究明と説明、再発防止など安全管理の徹底を強く要求。地元への通報が1日以上かかったことについても迅速な情報提供を求める。

今年に入って、米軍航空機関連の事故が相次いでいる。部品落下は3月のF15戦闘機の重さ約150kgの風防ガラス、4月のHH60の通風孔カバーなど4件目。HH60ヘリは昨年8月、宮野座村のキャンプ・ハンセン内の演習場に墜落し、乗員1人が死亡する事故を起こしている。

## 周辺首長頻発に怒り

【中部】嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会（三連協）会長の當山宏嘉手納町長は、相次ぐ米軍機の事故に「これだけ頻発するのは不可解。これまでの要請をどう受け止めているのか」と語気を強める。HH60とF15を総点検

し、安全管理が徹底されるまで訓練飛行の中止を求め、「米軍機は住宅地上空を頻繁に飛ぶ。住民の安全が守れない」と強調した。野国昌春北谷町長も原因究明までの飛行停止を訴える。「気の緩みによる整備不良だけでなく、いまだに

占領意識があるのではないか。住宅地の上を飛び、人身に重大な事故が起きてからでは遅い」と憤った。桑江朝千夫沖縄市長は「事故頻発にいら立ちを覚える」と不快感をあらわにする。「ヘリが悪いのか整備の問題なのか明らかにすべきだ。落下が続くのは単なる偶然ではすまされない」と再発防止を訴えた。